



ESPLOSI TESTINE

FARMER & PRO




Fiaba S.r.l., - Via Roma S.M., n°74 – 36043 Camisano Vicentino (VI)

Tel. 0444/419811 – fax 0444/611923

Sito internet: www.fiaba.net - e-mail: commerciale@fiaba.net


TESTINA BATTI & VAI modello FARMER



Rif.	Codice	Descrizione	Q.tà
1	FG499412-0302	Coperchio superiore per inserto	1
2	FG499412-0701	Inserto M7x1,00 maschio sin.	-
	FG499412-0801	Inserto M8x1,25 maschio sin.	-
	FG499412-0802	Inserto M8x1,25 femmina sin.	-
	FG499412-1001	Inserto M10x1,25 maschio sin.	-
	FG499412-1002	Inserto M10x1,25 femmina sin	-
	FG499412-1003	Inserto M10x1,00 femmina sin.	-
	FG499412-1004	Inserto M10x1,50 maschio sin.	-
	FG499412-1005	Inserto M10x1,50 femmina sin.	-
	FG499412-1201	Inserto M12x1,25 femmina sin.	-
	FG499412-1202	Inserto M12x1,50 maschio sin.	-
	FG499412-1203	Inserto M12x1,50 femmina sin.	-
	FG499412-1204	Inserto M12x1,75 femmina sin.	-
	FG499412-1205	Inserto M12x1,75 maschio sin.	-
3	FG499411-0305	Molla	1
4	FG499411-0313	Rocchetto interno	1
5	FG499411-0314	Boccola	2
6	FG499411-0316	Coperchio inferiore	1

La testina “Farmer” non può portare filetti di tipo destro. Alcuni tipi di inserti potrebbero non essere disponibili.

TESTINA BATTI & VAI modello PRO



Rif.	Codice	Descrizione	Q.tà
1	FG499412-0301	Coperchio superiore per inserto	1
2	FG499412-0701	Inserto M7x1,00 maschio sin.	-
	FG499412-0801	Inserto M8x1,25 maschio sin.	-
	FG499412-0802	Inserto M8x1,25 femmina sin.	-
	FG499412-1001	Inserto M10x1,25 maschio sin.	-
	FG499412-1002	Inserto M10x1,25 femmina sin.	-
	FG499412-1003	Inserto M10x1,00 femmina sin.	-
	FG499412-1004	Inserto M10x1,50 maschio sin.	-
	FG499412-1005	Inserto M10x1,50 femmina sin.	-
	FG499412-1201	Inserto M12x1,25 femmina sin.	-
	FG499412-1202	Inserto M12x1,50 maschio sin.	-
	FG499412-1203	Inserto M12x1,50 femmina sin.	-
	FG499412-1204	Inserto M12x1,75 femmina sin.	-
	FG499412-1205	Inserto M12x1,75 maschio sin.	-
3	FG499411-0305	Molla	1
4	FG499411-0307	Rocchetto interno con coppa folle	1
5	FG499411-0306	Boccola	2
6	FG499411-0302	Coperchio inferiore	1

La testina “Pro” non può portare filetti di tipo destro. Alcuni tipi di inserti potrebbero non essere disponibili.